


DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DEL URUGUAY
Dirección Técnica — Dpto. de Aeronavegabilidad

LIBRO DE MOTOR Y DE HELICE

MATRICU

engine logbook

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DEL URUGUAY
Dirección Técnica — Dpto. de Aeronavegabilidad



LIBRO DE MOTOR Y DE HELICE

MATRICULA CX BMZ

DESCRIPCION DE MOTOR

Marca **LYCOMING** Fecha Const.
 Tipo **HORIZONTAL OPUESTO** Modelo **O-540-J3A5D** Nº Serie **L-22502-40A**
 Potencia despegue **235HP** Potencia máxima
 R. P. M. despegue **2.400** R. P. M. máximas
 Dia. CIL. **5" 125** Carrera **4" 375** Presión aceite
 Relac. Comp. **8.5:1** Desplazamiento c. c. **541" 5**

Hélice **HARTZELL** Tipo **HC-F24R-1F** Serie **CM 608**
 Material **ALUMINIO**
 Paso mínimo **PASO CONSTANTE** Paso máximo
 Diámetro **80" 78"**

Nombre propietario

Horizontal opposed O540-J3A5D

Dirección:

oto.:

LIBRO DE MOTOR

FECHA	R. P. M.		TIEMPO TIERRA			TIEMPO AIRE			TIEMPO TOTAL		REPARACIONES - AJUSTES	FIRMA	LICENCIA
	Tierra	Aire	Hrs.	Min.	Total	Hrs.	Min.	Total	Hrs.	Min.			
050501									763	01			
270601									764	35			
030701									764	48			
040701									766	58			
100701									767	58			
100801									768	59			
120801									772	95			
010901									774	01			
220901									776	18			
180901									777	75			
190901									778	20			
200901									780	20			
310901									781	50			
051001									783	00			
101001									784	70			
231001													
	TIEMPO ANTERIOR												
	TOTALES								784	70			



FECHA	R. P. M.		TIEMPO TIERRA			TIEMPO AIRE			TIEMPO TOTAL		REPARACIONES -- AJUSTES	FIRMA	LICENCIA N°												
	Tierra	Aire	Hrs.	Min.	Total	Hrs.	Min.	Total	Hrs.	Min.															
01.09.02									8	29	00														
02 " "									8	31	55														
" " "									8	34	30														
03 " "									8	36	73														
<p>Taux de Fuite aux cylindres</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>72</td> <td>70</td> <td>45</td> <td>69</td> <td>73</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>											1	2	3	4	5	6	72	70	45	69	73	70	<p>A Matouy le 03 septembre 2002.</p> <p>Verification et vidange Motors avec Remplacement du Filtré a huile Verification des Bougies nettoyage Filtré de Pompe auxiliaire a. la demande du Propriétaire OR Ruben Postal Charbonnier Remplissage avec Huile Aero Shell W 100.</p> <p>OR L'HAW a Matouy 03/09/02</p>		
1	2	3	4	5	6																				
72	70	45	69	73	70																				

September

9-3-2002

